




一般施工例



施工方法



位置決めし、推力を掛けドライバーを回転させ、ヒレで外形より大きな穴をあける。
そのまま鋼版に下穴をあけタップを立てる。

全ねじ DSリーマー 三価クロメート(白)

サイズ	小箱入数×小箱数	L	φ d k	h	φ d	働き長さ	削孔板厚
4 x 28	500 x 10	28	8.0	2.8	4.2	12	2.3 - 3.2
4 x 45	600 x 4	45	8.0	2.8	4.2	29	2.3 - 3.2