


ピアスALC鉄下地用



施工方法



鉄下地

ドリルねじは締結部材に垂直になるように、最初は低回転で弱い力で押し付け回転を開始して下さい。
徐々に回転を上げ強く押しながら穴をあけ、銅板に穴があいたら高速回転・低推力でドライバーを押し込んでねじ込み、
銅板とねじ座面の密着音を確認して締付を完了する。

半ねじ ピアスALC鉄下地用 六価クロメート (黄)

サイズ	小箱入数×小箱数	L	(ねじ部)	φ d k	φ w	h	φ d	働き長さ	削孔板厚
5 x 60	300 x 4	60	35	12	13	3.3	4.8	47.0	2.3 - 4.0
5 x 65	250 x 4	65	35	12.0	13	3.3	4.8	52	2.3 - 4.0